ALERT: 26-VTJY - CRITICAL AOG

WANTED

Fan blade replacement and trim balance

Item Id: NQWRQ

Maintenance Services - Boeing 737-800 - KBWI

Item Description

Remove/install two fan blades, blade lube, fan trim balance run

Item Details

PART / IPC REFERENCE **Not specified**	ALTERNATE PART NUMBERS **Not specified**
QUANTITY **Not specified**	REQUIRED ONSITE **25SEP26 1536Z**
REVISION **Not specified**	MANUFACTURER **Not specified**
MANUFACTURER TYPES **Not specified**	ACCEPTABLE MANUFACTURERS **Not specified**
AIRCRAFT MANUFACTURER **Not specified**	AIRCRAFT MODEL **Boeing 737-800**
ENGINE MANUFACTURER **Not specified**	ENGINE MODEL **CFM56-7B**
ATA 100 CHAPTERS 72 Engine	CONDITION **OH, SV**
TRACE **Not specified**	RELEASE DOCUMENTATION **Not specified**
TRANSACTION TYPES **Not specified**	INCOTERM **Not specified**
ONSITE LOCATION TYPE **Hangar / Maintenance Facility**	SERVICE AREA **Not specified**
LEAD TIME **Not specified**	EXPORT READY **Not specified**
WARRANTY **Not specified**	WARRANTY TERMS **Not specified**